

Informace MŽP k povinnosti kontrole těsnosti pro zařízení s více než 5 tun ekvivalentu CO₂ a zároveň méně než 3 kg fluorovaných skleníkových plynů

Provozovatelé zařízení, které obsahuje fluorované skleníkové plyny v množství 5 tun ekvivalentu CO₂ nebo větším v jiné než pěnové formě, mají povinnost zajistit u tohoto zařízení kontroly těsnosti podle čl. 4 odst. 1 nařízení (EU) č. 517/2014 od 1. 1. 2015.

Podle čl. 4 odst. 2 nařízení (EU) č. 517/2014 se kontroly těsnosti nevztahují do 31. 12. 2016 na:

- zařízení obsahující více než 5 tun ekvivalentu CO₂, ale zároveň méně než 3 kg
- hermeticky uzavřená zařízení, která jsou příslušně označena a obsahují více než 10 tun ekvivalentu CO₂ a méně než 6 kg fluorovaných skleníkových plynů.

Provozovatelé těchto zařízení mají povinnost provádět kontrolu těsnosti od 1. 1. 2017 nejméně jednou za 12 měsíců, tedy první kontrola u těchto zařízení musí být provedena nejpozději do 31. 12. 2017.

Provozovatelé zařízení, u něhož je třeba provádět kontrolu těsnosti podle čl. 4 odst. 1, zřídí a vedou o každém z těchto zařízení záznamy podle odst. 1 čl. 6 nařízení (EU) č. 517/2014.

Provozovatelé zařízení, u něhož je třeba provádět kontrolu těsnosti, by však měli zajistit zřízení a vedení záznamů od 1. 1. 2017.

Bc. Kurt dědič

ředitel odboru ochrany ovzduší