

**Zpráva o kontrole**  
**podle § 20b odst. 9 zákona č. 76/2002 Sb., v platném znění**

**1. Identifikace provozovatele**

Obchodní firma nebo název/ Titul, jméno, popř. jména, a příjmení	<b>ArcelorMittal Ostrava a.s.</b>
Adresa sídla nebo místa podnikání/Trvalý pobyt	Vratimovská 689, 707 02 Ostrava-Kunčice
IČO, bylo-li přiděleno	45193258

**2. Identifikace zařízení**

Název zařízení
<b>Závod 17 – Válcovny plechu FM</b>
Adresa zařízení
Křižíkova 1377, 738 01 Frýdek-Místek
Identifikace zařízení (PID) v informačním systému IPPC MŽP
MZPR98EJTR14

**3. Rozsah kontroly a kontrolované období**

Popis rozsahu kontroly
Plnění povinností provozovatele stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, plnění povinností stanovených zákonem č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezení znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), a podmínek) souvisejících s ochranou ovzduší vydaného integrovaného povolení č.j. MSK 25120/2009 ze dne 13.7.2009, včetně změn (č. 9), a to týkající se stacionárních zdrojů č. 007, č. 107, č. 108, č. 109, č. 110, č. 111, č. 115, č. 116, č. 117.
Kontrolované období
<b>1.1.2015 – 16.6.2016</b>

**4. Termín kontroly na místě**

Zahájení (den, měsíc, rok)	16.6.2016
Ukončení (den, měsíc, rok)	17.6.2016

**5. Kontrolní zjištění**

Popis kontrolních zjištění
Zařízení bylo v provozu. Byla provedena fyzická prohlídka zařízení, včetně kontroly provozních dokumentů a monitoringu. V kontrolovaném období nedošlo k neopravitelné havárii nebo jiné nepředvídatelné události, která by měla za následek ukončení činnosti zařízení. Měření proběhla ve stanoveném rozsahu i četnosti, byly předloženy protokoly z jednorázových měření emisí. Emisní limity nebyly překročeny. Zařízení bylo v kontrolovaném rozsahu provozováno <b>v souladu</b> se stanovenými podmínkami integrovaného povolení v oblasti ochrany ovzduší.

## 6. Závěry

Popis závěrů kontroly
Nebylo zjištěno porušení zákona o integrované prevenci s ohledem na předmět kontroly.

## 7. Další opatření

Popis dalších opatření vyplývajících z kontroly
-

## 8. Přílohy

Číslo	Název
-	-

## 9. Identifikace kontrolního orgánu

1. Oblastní inspektorát ČiŽP	ČiŽP OI Ostrava
2. Adresa	Valchařská 15, 702 00 Ostrava
3. Zpracoval	Mgr. Michal Jurčík
4. Datum	22.8.2016
5. Spis kontroly	Sp.zn. 1608749