

Zpráva o kontrole

podle § 20b odst. 9 zákona č. 76/2002 Sb., v platném znění

1. Identifikace provozovatele

Obchodní firma nebo název/ Titul, jméno, popř. jména, a příjmení	BRANO a.s.
Adresa sídla nebo místa podnikání/Trvalý pobyt	Opavská 1000, 747 07 Hradec Nad Moravicí
IČO, bylo-li přiděleno	45193363

2. Identifikace zařízení

Název zařízení
BRANO, a.s. – Hradec nad Moravicí
Adresa zařízení
Opavská 1000, 747 07 Hradec Nad Moravicí
Identifikace zařízení (PID) v informačním systému IPPC MŽP
MZPR98EJZ7RH

3. Rozsah kontroly a kontrolované období

Popis rozsahu kontroly
Plnění povinností provozovatele stanovených zákonem zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, plnění povinností stanovených zákonem č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezení znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), a podmínek vydaného integrovaného povolení č.j. MSK 76476/2006 ze dne 29.12.2006, včetně změn (změna č. 12) souvisejících s ochranou vod a nakládání se závadnými látkami.
Kontrolované období
1.1.2015 – 10.5.2017

4. Termín kontroly

Zahájení (den, měsíc, rok)	10.5.2017
Ukončení (den, měsíc, rok)	7.9.2017

5. Kontrolní zjištění

Popis kontrolních zjištění
Zařízení bylo v provozu. Byla provedena fyzická prohlídka zařízení, bylo zkontrolováno nakládání s vodami a se závadnými látkami, a dokumenty související s předmětem kontroly. V rámci kontroly byl předložen havarijní plán, který byl schválen IP. Množství odebraných povrchových a podzemních vod nebylo překročeno. Byly prováděny odběry a analýzy vypouštěných odpadních vod akreditovanou laboratoří. Nebyly překročeny limity „m“, „p“ ani množství vypouštěných vod z ČOV a NS. Zařízení bylo v kontrolovaném rozsahu provozováno v souladu se stanovenými podmínkami integrovaného povolení v oblasti ochrany vod.

6. Závěry

Popis závěrů kontroly
Nebylo zjištěno porušení zákona o integrované prevenci s ohledem na předmět kontroly.

7. Další opatření

Popis dalších opatření vyplývajících z kontroly
<ul style="list-style-type: none">- aktualizace HP a provozně manipulačního řádu NS- změna místa odběru vzorků odpadních vod z ČOV a NS

8. Přílohy

Číslo	Název
-	-

9. Identifikace kontrolního orgánu

1. Oblastní inspektorát ČIŽP	ČIŽP OI Ostrava
2. Adresa	Valchařská 15, 702 00 Ostrava
3. Zpracoval	Mgr. Michal Jurčík
4. Datum	3.1.2018
5. Spis kontroly	č.j. ČIŽP/49/2017/1592