

Zpráva o kontrole
podle § 20b odst. 9 zákona č. 76/2002 Sb., v platném znění

1. Identifikace provozovatele

Obchodní firma nebo název/ Titul, jméno, popř. jména, a příjmení	Veolia Energie ČR, a.s.
Adresa sídla nebo místa podnikání/Trvalý pobyt	28. října 3337/7, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava,
IČO, bylo-li přiděleno	45193410

2. Identifikace zařízení

Název zařízení	Teplárna Karviná
Adresa zařízení	Svobody 5, 735 06 Karviná-Doly
Identifikace zařízení (PID) v informačním systému IPPC MŽP	MZPR98EJRPK4

3. Rozsah kontroly a kontrolované období

Popis rozsahu kontroly	Plnění povinností provozovatele stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, plnění povinností stanovených zákonem č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezení znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), a podmínek souvisejících s ochranou ovzduší vydaného integrovaného povolení č.j. MSK 57964/2006 ze dne 20.9.2006, včetně změn (změna č.16), a to týkající se stacionárních zdrojů Kotle K1, K2, K3, K4.
Kontrolované období	16.11.2016 – 7.9.2017

4. Termín kontroly na místě

Zahájení (den, měsíc, rok)	7.9.2017
Ukončení (den, měsíc, rok)	7.9.2017

5. Kontrolní zjištění

Popis kontrolních zjištění	Zařízení bylo v provozu (K4 v provozu, K1 a K2 ve studené záloze, K3 v GO). Byla provedena fyzická prohlídka zařízení, včetně kontroly provozních dokumentů a monitoringu. V kontrolovaném období nedošlo k neopravitelné havárii nebo jiné nepředvídatelné události, která by měla za následek ukončení činnosti zařízení. Bylo prováděno kontinuální měření emisí, byly předloženy protokoly z jednorázových měření emisí, vyhodnocení emisního monitoringu a ověření správnosti měření provozovaného KEM. Emisní limity a emisní stropy pro kotle nebyly překročeny. Zařízení bylo v kontrolovaném rozsahu provozováno v souladu se stanovenými podmínkami integrovaného povolení v oblasti ochrany ovzduší.
----------------------------	---

6. Závěry

Popis závěrů kontroly
Nebylo zjištěno porušení zákona o integrované prevenci s ohledem na předmět kontroly.

7. Další opatření

Popis dalších opatření vyplývajících z kontroly
-

8. Přílohy

Číslo	Název
-	-

9. Identifikace kontrolního orgánu

1. Oblastní inspektorát ČiŽP	ČiŽP OI Ostrava
2. Adresa	Valchařská 15, 702 00 Ostrava
3. Zpracoval	Mgr. Michal Jurčík
4. Datum	5.1.2018
5. Spis kontroly	č.j. ČiŽP/49/2017/1500