

**Zpráva o kontrole**  
**podle § 20b odst. 9 zákona č. 76/2002 Sb., v platném znění**

**1. Identifikace provozovatele**

Obchodní firma nebo název/ Titul, jméno, popř. jména, a příjmení	<b>LAKUM - KTL, a.s.</b>
Adresa sídla nebo místa podnikání/Trvalý pobyt	Ostravská 384, 739 11 Frýdlant Nad Ostravicí
IČO, bylo-li přiděleno	25390538

**2. Identifikace zařízení**

Název zařízení	<b>Kataforézní linka KTL 2</b>
Adresa zařízení	Ostravská 384, 739 11 Frýdlant Nad Ostravicí
Identifikace zařízení (PID) v informačním systému IPPC MŽP	MZPR98EJKR42

**3. Rozsah kontroly a kontrolované období**

Popis rozsahu kontroly	Plnění povinností provozovatele stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., plnění povinností stanovených zákonem č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezení znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci, a podmínek souvisejících s ochranou ovzduší vydaného integrovaného povolení č.j. MSK 131467/2008 ze dne 29.12.2008, včetně změn (změna č. 12), a to týkající se stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, týkající se „Zinkovací linky“ a „Lakovací linky KTL“.
Kontrolované období	<b>10.1.2014 – 9.12.2015</b>

**4. Termín kontroly na místě**

Zahájení (den, měsíc, rok)	9.12.2015
Ukončení (den, měsíc, rok)	9.12.2015

**5. Kontrolní zjištění**

Popis kontrolních zjištění	Zařízení bylo v provozu. Byla provedena fyzická prohlídka zařízení, včetně kontroly provozních dokumentů a monitoringu. V kontrolovaném období nedošlo k neopravitelné havárii nebo jiné nepředvídatelné události, která by měla za následek ukončení činnosti zařízení. Měření proběhla ve stanoveném rozsahu i četnosti, byly předloženy protokoly jednorázových měření emisí. Emisní limity nebyly překročeny. Zařízení bylo provozováno v souladu s provozním řádem. Zařízení bylo v kontrolovaném rozsahu provozováno <b>v souladu</b> se stanovenými podmínkami integrovaného povolení v oblasti ochrany ovzduší.
----------------------------	---

## 6. Závěry

Popis závěrů kontroly
<b>Nebylo zjištěno porušení zákona o integrované prevenci s ohledem na předmět kontroly.</b>

## 7. Další opatření

Popis dalších opatření vyplývajících z kontroly
-

## 8. Přílohy

Číslo	Název
-	-

## 9. Identifikace kontrolního orgánu

1. Oblastní inspektorát ČIŽP	ČIŽP OI Ostrava
2. Adresa	Valchařská 15, 702 00 Ostrava
3. Zpracoval	Mgr. Michal Jurčík
4. Datum	7.1.2016
5. Spis kontroly	Sp.zn. 1516776