

Zpráva o kontrole
podle § 20b odst. 9 zákona č. 76/2002 Sb., v platném znění

1. Identifikace provozovatele

Obchodní firma nebo název/ Titul, jméno, popř. jména, a příjmení	ENVISERVIS, s.r.o.,
Adresa sídla nebo místa podnikání/Trvalý pobyt	Legionářů 1501/4, 695 01 Hodonín
IČO, bylo-li přiděleno	29218357

2. Identifikace zařízení

Název zařízení
Dekontaminační plocha GENŽE – zařízení pro využívání odpadů
Adresa zařízení
pozemek p.č.: 7413/1 k.ú.: Mutěnice
Identifikace zařízení (PID) v informačním systému IPPC MŽP
MZPR98EJ68JY

3. Rozsah kontroly a kontrolované období

Popis rozsahu kontroly
Kontrola plnění podmínek integrovaného povolení týkající se oblasti odpadového hospodářství
Kontrolované období
od r. 2013 do dne kontroly ČiŽP tj. do 29.5.2014

4. Termín kontroly na místě

Zahájení (den, měsíc, rok)	29.5.2014
Ukončení (den, měsíc, rok)	29.5.2014

5. Kontrolní zjištění

Popis kontrolních zjištění

Byla provedena kontrola podmínek integrovaného povolení týkající se nakládání s odpady a nakládání s vodami kontrolovanou osobou v zařízení „Dekontaminační plocha GENŽE – zařízení pro využívání odpadů“. Byla provedena fyzická kontrola nakládání s odpady v kontrolovaném zařízení a následně byla provedena kontrola dokladů týkajících se oblasti odpadového hospodářství, vodního hospodářství, opatření proti předcházení havárií a biodegradačního procesu.

6. Závěry

Popis závěrů kontroly

Kontrolou nebylo prokázáno porušení kontrolovaných podmínek integrovaného povolení.

7. Další opatření

Popis dalších opatření vyplývajících z kontroly

- Provozovatel provede opravu spár mezi panely stěny DP

8. Přílohy

Číslo	Název
-	-

9. Identifikace kontrolního orgánu

1. Oblastní inspektorát ČIŽP	Brno
2. Adresa	Lieberzeitova 14, 614 00 Brno
3. Schválil (jméno a el. podpis)	RNDr. Jana Antonínová
4. Datum	2.6.2014
5. Číslo jednacích zpráv	ČIŽP/47/OOH/1409208.002/14/BFZ